


Desbloquear controles de acceso y asistencia por IP.

El siguiente procedimiento es útil para los equipos de ZkTeco que se encuentran bloqueados debido a la falta de un administrador; ya sea por contraseña, tarjeta y huella dactilar.




Este método es útil solo si se conoce la dirección del IP del equipo y se hará uso del software ZkTime Net Ingresando el usuario y contraseña que se asignaron durante la instalación del mismo.




➤ Procedimiento:


1.- Dentro del software ingresamos en la pestaña de dispositivos para poder agregarlo.




2.- Damos click en agregar e ingresamos los datos requeridos (nombre de equipo y dirección IP). Finalmente, probamos conexión.



3.- Si la configuración fue correcta, enviará un mensaje de conexión exitosa. **Guardamos los cambios.**



4.- **Eliminaremos el administrador** del equipo dando click en: Enviaré un mensaje de borrado exitoso.



5.- Una vez eliminado nos permitirá ingresar al menú principal.

