

## BD302 en modo Upgrade.

Los radios digitales, tienen la posibilidad de obtener mejoras vía, actualización de firmware; pero para ello en algunas ocasiones es necesario tener el cable adecuado y poner el equipo en modo de recepción de actualizaciones (upgrade mode).

En el caso del BD302, el nuevo equipo de la línea digital, el cable es el mismo (PC69) lo único que debemos realizar son los siguientes pasos.

1. Apagar el equipo.
2. Retirar la batería.
3. Conectar el BD302 y dejar presionado el botón SK1 (flecha roja de la siguiente figura)
4. Insertar la batería.
5. Mirar que flashee en rojo el led de notificación (flecha verde) y después se quede encendido y el equipo quedara listo para recibir la actualización.

